


Zápis z místního šetření dne 4. 5. 2016 v obci Prášily, na pozemku pč. 2581 v kú. Prášily

Dne 4.5.2016 provedli pracovníci Správy NP Šumava, odboru státní správy (Ing. Karel Kovařík, Ing. Jaromír Hejlek) kontrolní prohlídku na pozemku pč. 2581 v kú. Prášily – hřiště v obci Prášily. Na tomto pozemku bylo zjištěno provádění stavebních prací – osazení betonových obrubníků do betonového lože ve tvaru oválu vnějších rozměrů cca. 45 x 25 m, s vepsaným obdélníkem stejného materiálu a konstrukce. Prostor uvnitř obrubníků je vysypán hrubým štěrkem, jehož další zásoby jsou uloženy poblíž této stavby. Vedle této stavby je rozměřena a připravena další plocha (tvar obdélníku, rozměr cca. 20 x 10 m), kde bude pravděpodobně provedena stejná stavba. V jihozápadní části pozemku je umístěna přebytečná zemina, pravděpodobně skrytá horní vrstva před provedením výše uvedených staveb. Na místě byla zjištěna malá technika (nakladač) a nivelační přístroj, žádní pracovníci zde přítomní nebyli. Pracovníci orgánu ochrany přírody provedli fotodokumentaci stavu na tomto pozemku, fotky jsou přiloženy k tomuto zápisu.

Zapsal dne 4. 5. 2016 Jaromír Hejlek, Správa NP Šumava



NPS 03614/2016

4.5. 2016

